

ANEXO III: DOSSIER FOTOGRÁFICO



Vista del Pinsapo de Arratiecho en el municipio de Biescas.



Vista del parque forestal de Arratiecho (Biescas)



Terraza situada en la entrada al parque forestal de Arratiecho



Vista de los prados cercanos a Biescas



Apoyo de una línea de alta tensión de 220 kV en las cercanías de la SET Biescas 220 kV



Vista del paisaje en las cercanías del núcleo de Biescas




Lindero entre praderas en las cercanías de Biescas



Ejemplar de Acer campestre visible en la imagen anterior



Vista de la canalización del barranco de Sía



*Explotación ganadera próxima a la traza de la línea de evacuación y entorno en el que se han avistado ejemplares de alimoche (*Neophron percnopterus*)*



Apoyo de la línea de 220 kV que transcurre a lo largo del valle del río Gállego



Vista del paisaje hacia el este del valle del río Gállego



Lindero arbolado de separación de parcelas de prados



Vista de la piscifactoría situada en las cercanías de la línea de evacuación




Vista de la unidad de vegetación Herbazales ribereños. Se observan zonas encharcadas y ejemplares de majuelo dispersos



Juncos situados en la unidad de vegetación anterior



Vista de la unidad de vegetación Herbazales ribereños



Vista desde la carretera N-260A del paisaje de las sierras que flaquean al valle del Gállego hacia el este



Visión de la zona de implantación de la envolvente más oriental de Sierra Plana I



Vegetación de pinar establecido sobre la morrena de Senegüé



Vista de la zona de implantación central de Sierra Plana I



Vista de la Colada del Valle de Tena en las proximidades de la zona más oriental de Sierra Plana I



Vista de la zona de implantación central de Sierra Plana I



Vista de una de las envolventes de Sierra Plana I en la que se observa un ejemplar de nogal que será retirado



Detalle del nogal a retirar



*Bosque de galería situado entre envolventes de la PFV en dónde se ha detectado la presencia de un dormidero de milano real (*Milvus milvus*)*



Visión de la Colada de Senegüé a Larrés (zona occidental de Sierra Plana I)



Visión del paisaje de piedemonte donde se observan las características cárcavas de la zona de estudio



Vista de detalle de las cárcavas características del piedemonte en la zona de estudio



Vista del paisaje desde la zona más occidental de Sierra Plana I. A la izquierda se observa la localidad de Senegüé y su morrena



Vista de las parcelas de implantación más septentrionales



Vista de una parcela de implantación de Sierra Plana I. Se observa un pequeño bosque que será retirado



Visión del cauce del río Aurín