



ANEXO III: REPORTAJE FOTOGRÁFICO

1. REPORTAJE FOTOGRÁFICO



Figura. 1. Panorámica de un campo sin cultivar donde se implantará la planta fotovoltaica



Figura. 2. Vista de uno de los campos sin cultivar donde se proyecta la planta fotovoltaica.



Figura. 3. Vista de uno de los campos donde se proyecta la planta fotovoltaica



Figura. 4. Detalle del camino por donde discurrirá el trazado soterrado de la línea eléctrica de evacuación de 30 kV. Se observan algunos ejemplares de retama (*Retama sphaerocarpa*) en las márgenes



Figura. 5. Detalle del camino, que a su vez es vía pecuaria (Cordel de los Arcos), por donde está proyectado el trazado soterrado de la línea eléctrica de evacuación de 30 kV. A ambos lados del camino se observan ejemplares de retama, sisallo y algún almendro



Figura. 6. Detalle del camino por donde está proyectado el trazado soterrado de la línea eléctrica de evacuación de 30 kV. Este tramo del camino está en peores condiciones que el resto de los caminos por donde discurre el trazado. A ambos lados del camino se observan grandes acumulaciones de piedras del despedregado y ejemplares de retama, tomillo, sisallo, esparto y algún almendro



Figura. 7. Detalle del camino por donde está proyectado el trazado soterrado de la línea eléctrica de evacuación de 30 kV. Se trata del tramo anterior a la entrada de la línea en la SET "Libienergy"